

Scientific Journal of Historical and Civilizational Studies

العدد الثاني ديسمبر / 2018 م

العدد الثاني / 2018م



كيفية حماية المعالم الأثرية المهددة بمياه البحر في مدينة سوسة

إعداد :

أ.محمد ابراهيم محمد عبد الواحد.

جامعة عمر المختار

المجلة العلمية للدراسات التاريخية والحضارية العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

الملخص:

يتناول هذا البحث المخاطر الناتجة من حركة الأمواج التي تتعرض له المعالم الأثرية القريبة من شاطئ البحر في مدينة سوسة، وإيجاد الحل الأمثل لحمايتها من تلك المخاطر. وقد تبين من خلال دراسة التغير الذي حدث على بعض هذه المعالم عبر العقود الماضية أن بعضها قد انهار أو أصابه الضرر، وهي عرضة لأضرار أكبر إذ لم تتوفر حلول لحمايتها.

وقد تم في هذا البحث دراسة الميناء الأثري المغمور بمياه البحر للتعرف على أسباب غمر المياه له، وكذلك تحديد التأثيرات الناتجة من تشييد نظام حماية على المعالم الأثرية المغمورة بالمياه. ثم استمر البحث بحصر المعالم القريبة من شاطئ البحر ودراسة المنطقة المستهدفة بتطبيق نظام الحماية للتعرف على الحل الأمثل وقابلية تنفيذه.

وقد توصل هذا البحث إلى نتيجة مهمة وهي إمكانية تنفيذ مصد على شكل حاجز بحري حجري على المنطقة المستهدفة بالحماية التي تمتد لمسافة 515 مترا تقريبا، غير أن التنفيذ الفعلي لهذا الحل يكمن في تعاون الجهات الحكومية المختصة مع مصلحة الآثار.



العدد الثاني / 2018م



كلية التأريخ والحضارة

المقدمة:

لقد ركز الكثير من خبراء الآثار في العالم على التنبيه من التهديدات الناتجة عن النشاط البشري التي تتعرض لها المواقع الأثرية في الآونة الأخيرة، وخاصة في المناطق التي تعاني من نزاعات مسلحة، غير أنه يوجد هناك تهديدات طبيعية وبيئية للمواقع الأثرية الساحلية، حيث يعد هبوط مستوى الساحل وارتفاع منسوب مياه البحر أكبر تهديد تتعرض له العديد من تلك المواقع المشيدة على شواطئ البحر، حتى أصبح ارتفاع مستوى سطح مياه المحيطات والبحار يشكل تهديداً في المستقبل لمعظم مواقع التراث العالمي المعتمدة من اليونسكو، ويشمل ذلك التهديد مواقع تراثية عالمية في منطقة حوض البحر المتوسط مثل مدينتي نابولي والبندقية. أ

إن ذلك التهديد لا يقتصر على مواقع التراث المعتمدة من منظمة اليونسكو فقط بل يمتد لمدن ساحلية تحتوي على معالم أثرية مهمة مثل مدينة سوسة (أبولونيا). ولم يكن هناك أي مبادرة من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة الآثار في إنشاء نظام حماية من مياه البحر للمعالم الأثرية في المدن الساحلية الليبية منذ بداية عمليات الكشف والتنقيب في البلاد وحتى وقتنا الحالي، وقد غمرت مياه البحر مرافق الميناء الأثري القديم في مدينة سوسة، مما شكل دليلاً واضحاً وجلياً على هبوط مستوى الساحل وارتفاع منسوب مياه البحر على مدى القرون المتتالية منذ الفترة الكلاسيكية إلى وقتنا الحاضر، ويمكن ملاحظة التغيرات على ملامح شاطئ المدينة منذ بداية القرن التاسع عشر إلى القرن الحادي والعشرين حسب الأدلة والخرائط التي دونها الكثير من الرحالة الأوروبيون الذين زاروها آنذاك.

وتكمن أهمية هذا البحث في تحديد بعض طرق الحماية لبعض معالم مدينة سوسة الأثرية المهددة بغمر مياه البحر لها أو تسبب الأمواج في انجراف التربة أسفل أساسات الكثير من المباني. وللحد من هذا التهديد يقوم الباحث بدراسة المبادئ المتعلقة بكيفية حماية الشاطئ والمباني الأثرية المشيدة عليه من الأضرار الناتجة عن قوة حركة الأمواج والتيارات البحرية، كما يقوم الباحث كذلك بحصر المعالم الأثري القريبة من الشاطئ وتحليل أية تأثيرات جانبية أو أضرار لتلك المعالم جراء تنفيذ الحماية المقترحة. ويعد الهدف الأساسي لهذا البحث كيفية حماية المواقع الأثرية المهددة بالتغيرات الطبيعية من أجل المحافظة على التراث الثقافي، ولذا يجب البحث عن حلول ملائمة للتقليل من خطر هذا التهديد الطبيعي، حيث يقترح الباحث تشييد مصد للأمواج على طول امتداد منطقة الشاطئ المستهدفة بالحماية، وبعد الانتهاء من هذا المشروع ستكون نتيجة هذا المصد توفير حماية للمعالم الأثرية المهددة بالانهيار أو غمر مياه البحر لها.

¹ Ben Marzeion & Anders Levermann, "Loss of cultural world heritage and currently inhabited places to sealevel rise", <u>Environmental Research Letters</u>, (Vienna, 2014), pp. 3-9;

تعتبر التغيرات المناخية وبالتحديد ارتفاع مستوى سطح البحر من التهديدات البيئية لأن أحد أهم عواملها هو النشاط البشري المسبب لزيادة في البعاث الغازات المساهمة في رفع درجة حرارة الأرض، بينما هبوط أو ارتفاع مستوى اليابسة في المناطق الساحلية الناتجة من تحركات اللوحات التكتونية يعد من العوامل الطبيعية التي لها تأثير مباشر في ارتفاع مستوى سطح البحر. حسب تقرير الباحثين هناك 136 موقع مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي ستتأثر بارتفاع مستوى مياه المحيطات والبحار ومنها تمثال الحرية Statue of Liberty وقاعة الاستقلال Independence Hall في الولايات المتحدة الأمريكية وبرج لندن Tower of London ودار الأوبرا في سيدني Opera House.



العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

إن منهجية البحث والمبادئ المستخدمة لدراسة نواحي هذه الظاهرة تختلف اختلافا كبيرا بين الباحثين حسب الغرض منها. وبما أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تقديم مقترح عملي لحماية المعالم الأثرية المهددة، قابل للإنجاز حالما توفرت الموارد المالية لذلك، لذا اتبع الباحث عدة مناهج منها التحليل الكيفي Qualitative Analysis والمنهج الوصفي Descriptive Methodology لتفسير دراسات الحفريات للمعالم الأثرية القريبة من الشاطئ، وتوضيح تقارير أعمال التنقيب تحت الماء في ميناء سوسة الأثرى المغمور بمياه البحر من أجل معرفة أسباب المسألة الرئيسية التي يعالجها هذا البحث والوصول إلى اقتراح الحلول المناسبة. وليس كل ساحل مدينة سوسة الأثرية معرضاً للارتفاع المتسارع في مستوى سطح البحر بنفس الدرجة وذلك لتفاوت طبوغرافية اليابسة والتي تشمل مناطق منخفضة ومناطق مرتفعة، ولذا يعد ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن التغير المناخي في المناطق المنخفضة مسألة في غاية الأهمية. والأسلوب الذي اتبعه الباحث هو تحديد المناطق المنخفضة في مدينة سوسة الأثرية وتصنيف المعالم الأثرية القريبة من الشاطئ حسب درجة تعرضها لتهديد ارتفاع منسوب مياه البحر، وقد تم هذا بواسطة دراسة الخرائط الطبوغرافية ومعاينة الباحث الميدانية للموقع. ومن الممكن معالجة كل من التغيرات الطبيعية والتغيرات الناتجة عن النشاط البشري في المنطقة الساحلية عن طريق تشييد وسائل تحمى الشاطئ والمباني الأثرية الواقعة عليه من تلك التغيرات، حيث أن الخطوط العريضة لمعايير تصميم وسيلة الحماية تتم من خلال الاستعانة بمجال الهندسة المدنية وخاصة فرع الهندسة الشاطئية المتعلق بالإنشاءات في المناطق الساحلية. ويكون التركيز على إنشاء مصد للأمواج مصمم لمنع وصول مياه البحر لتلك المعالم وغمرها وكذلك لحماية الشواطئ من التآكل والانجراف الناتج أساسا من أمواج البحر. وبما أنه يوجد تباين كبير في طبيعة معظم حلول حماية الشواطئ والمشاكل التي تواجهها حسب الموقع، وعليه يتطلب أي حل معين دراسة منهجية وشاملة، بحيث تكون البداية هي تعريف واضح للمسألة ودراسة أسبابها والأهداف المتوقعة من الحل. وبما أنه في أغلب الأحيان يكون هناك أكثر من طريقة لإنجاز الأهداف السريعة، لذا يجب دراسة تأثيرات كل وسيلة على المدى القصير والطويل أثناء مرحلة تصميم هذه المشاريع من أجل مراعاة جميع التأثيرات البيئية والمصالح والأضرار حين تحديد مسوغات طرق الحماية.

وقد استعان الباحث بدراسة نيكلوس فلمنج Nicholas Flemming بعنوان الباحث بدراسة نيكلوس فلمنج المغمور تحت مياه البحر، ودراسته الثانية عن الميناء الأثري بعنوان المغمور تحت مياه البحر، ودراسته الثانية عن الميناء الأثري بعنوان Apollonia Revisited، أما عن أدلة تغير مستوى سطح البحر في الفترات الكلاسيكية فهي في دراسته بعنوان Underwater survey of Apollonia; preliminary report بعنوان Sea للتعرف على موقع معالم ومرافق الميناء المغمورة بمياه البحر. أما عن المسوح الطبوغرافية للمدينة

1971).

¹ Nicholas C. Flemming, 'Apollonia, a model harbor', <u>Structures Under Water</u>, vol. 18, (1961), pp. 174-175; ______, 'Apollonia Revisited', <u>Geographical Magazine</u>, no. 33, (1961), pp. 522,530; ______, "Underwater survey of Apollonia; preliminary report", in Taylor, J. du Plat (ed.), <u>Marine Archaeology</u>, Hutchinson, (London, 1964), pp.168-178; _____, <u>Cities in the Sea</u>, Doubleday& Co., Inc., (New York,



العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

التي قامت بها بعثة جامعة ميتشيجن Excavations at Apollonia, Cyrenaica والثانية بعنوان Cartographic Surveys, Town والثانية بعنوان Excavations at Apollonia, Cyrenaica والثانية بعنوان البحث البحث البحث بالدراسات الأثرية لميناء المدينة المغمور بمياه البحر البعثة الأثرية الفرنسية خلال أعوام 1995 إلى 1997 تحت إشراف أندريه لاروند A. Laronde والتي تم نشرها الفرنسية خلال أعوام 2. Septembre de Fouilles de والتي تم نشرها بعنوان Shore Protection Manual وأما ما يخص الأنواع المختلفة لأنظمة حماية الشواطئ ومعايير اختيارها فقد استعان الباحث بدليل هندسة حماية الشواطئ الشواطئ الموكز في ثلاثينيات المجيش بالولايات المتحدة الأمريكية US Army Corps of Engineers وقد تأسس هذا المركز في ثلاثينيات القرن العشرين، ويستمر في الأبحاث الشاملة وبرنامج تطوير تقنية الهندسة الشاطئية (بما فيها حماية الشواطئ) وتقنية هندسة الإنشاءات البحرية.3

ويستعرض الباحث في القسم الأول من هذا البحث القياسات الأساسية التي أجريت على بعض مرافق الميناء الأثري القديم في مدينة سوسة وتحليل أسباب غمر مياه البحر له، ثم في القسم الثاني يقوم بحصر لأهم المعالم الأثرية القريبة من الشاطئ والمهددة بمياه البحر، وبعد ذلك ستتم معاينة المنطقة المستهدفة بمشروع الحماية، وفي آخر قسم من البحث تتم مناقشة اختيار النوع المناسب للحماية وتحديد الخطوط العريضة لمعايير التصميم، وفي الخاتمة يتم ذكر أهم نتائج وتوصيات البحث.

أسباب غمر مياه البحر للميناء الأثرى القديم:

أصبح مجال أعمال التنقيب تحت الماء مجالاً رئيسياً في علم الآثار بعد التطورات في تقنية الغوص التي حدثت في خمسينيات القرن العشرين، حيث نظمت المدرسة البريطانية في أثينا British School at Athens عمال التنقيب تحت الماء أولاً في السواحل الجنوبية والشرقية لجزيرة خيوس Chios ثم في ميناء خيرسونيزوس أعمال التنقيب تحت الماء أولاً في الدي يعود للفترة الرومانية. 4 وكذلك قام الباحث م. جاي M. Guy بالتنقيب تحت الماء في ميناء ناربون Narbonne جنوب فرنسا. 5 وقامت بعثة جامعة كامبريدج المعادية الم

⁵ Ibid.

¹ D. White, "Cartographic Surveys, Town Plan and Aqueduct", <u>Libya Antiqua</u>, vol. IV, (1976), pp. 29, 40, with contributions by R. G. Goodchild and J. G. Pedley; ______, "Excavations at Apollonia, Cyrenaica", <u>American Journal of Archaeology</u>, vol. 70, (1966); _____, "The city defenses of Apollonia", in supp. <u>Libya Antiqua</u>, IV, (1976), pp.

² Laronde, Andre, "Mission Archeologique Francise en Libya: Rapport sur la Campagne de Fouilles de Septembre 1995 a Apollonia", <u>Libya Antiqua</u>, vol. III-IV, (1996-1997), pp. 182, 187, pp. 236-243, pp. 162-166.

³ US Army Corps of Engineers, <u>Shore Protection Manual</u>, vol. II, Coastal Engineering Research Center, (Washington, D. C., 1984).

يعد مجال الهندسة الشاطئية فرع متخصص من الهندسة المدنية وهو مزيج مركب للعديد من مجالات العلوم الطبيعية والهندسية، ويعالج هذا المجال كلا من التغيرات الطبيعية والبشرية في المناطق الساحلية ونظام الحماية من هذه التغيرات بتشبيد إنشاءات الحماية أو نظام حماية بدونها، وبالرغم من أن هذا الدليل يركز أصلاً على حماية الشواطئ، على سبيل المثال، إنشاءات مصممة لتثبيت الشواطئ ضد التعرية والتآكل الناتج أساساً عن حركة أمواج البحر، إلا أن معظم المادة قابلة للتطبيق في تصميم الموانئ وإدخال تحسينات على ممرات الملاحة البحرية.

⁴ N. Flemming, "Underwater survey of Apollonia; preliminary report", <u>Marine Archaeology</u>, p. 168.



كلية التأريخ والحضارة

 4 . معظم مر افقه في حالة جيدة تحت مياه البحر

العدد الثاني / 2018م

Cambridge تحت إشراف نيكلوس فلمنج بأول عملية تحديد لميناء سوسة الأثري المغمور بمياه البحر أثناء عام 1958، حيث تم تحديد امتداد الميناء المغمور بالمياه ما بين الجزيرتين الشرقية والغربية والشاطئ على مسافة 400 متر من الشمال إلى الجنوب، فيما يمتد الميناء من الشرق إلى الغرب لمسافة 1.2 كيلومتر. أما عن عمق المياه يتراوح من 2.5 إلى 5 أمتار فيما عدا الحوض الشرقي حيث يصل عمق المياه إلى 8 أمتار في عدة أماكن. وقامت هذه البعثة بتحديد منطقة تكسر الأمواج على الشاطئ بحيث كونت هذه المنطقة فاصلاً ما بين موقع المدينة الأثري على اليابسة وموقع الميناء المغمور بالمياه، لأن قوة الأمواج قامت بتفتيت وتحريك جميع أساسات المباني المتواجدة على الشاطئ عبر مئات السنين، وعرض هذه المنطقة يتراوح ما بين 10 إلى 50 متراً. ويعد ميناء سوسة الأثرى أحد أفضل النماذج المتبقية من الموانئ الإغريقية الهلنستية في حوض البحر المتوسط نظرا لوجود

وتم استثناف عمليات التنقيب تحت الماء في الميناء الأثري القديم خلال أعوام 1995 إلى 1997 من قبل البعثة الأثرية الفرنسية في الحوض الغربي للميناء الأثري وتم دراسة أماكن إيواء السفن Shipsheds (C5) في الشكل 1) التي تقع شمال الحوض الغربي، والحاجز الحجري الذي يبلغ طوله 55.5 مترا ويقع إلى الجنوب من أماكن إيواء السفن، والرصيف الشمالي للحوض الغربي، والممر المائي العائي الحوض الغربي. ثم تركز التنقيب الحوضين الغربي والشرقي للميناء (C10 في الشكل 1)، والرصيف الجنوبي للحوض الغربي. ثم تركز التنقيب تحت الماء في عام 1996 على تحديد مداخل ميناء المدينة الأثري والتحوير والإضافات في الممر المائي الرابط ما بين حوضي الميناء الغربي والشرقي خلال الفترتين الهلنستية والرومانية. كما قامت البعثة الفرنسية بدراسة بعض المرافق في الجهتين الشرقية والجنوبية من الحوض الغربي للميناء ومنها أرصفة الميناء وأساسات مجموعة من مخازن الميناء. وقد أنهت البعثة الأثرية الفرنسية أعمال التنقيب في الميناء المغمور بمياه البحر عام 1997 من مخازن الميناء ودراسة الجهة الشرقية من الممر الرابط بين الحوضين. 8

46

¹ N. Flemming, <u>Marine Archaeology</u>, pp. 168-169.

² Ibid.

³ Ibid., p. 169.

⁴ Little, J. H., "Harbours and Settlements in Cyrenaica", <u>Libyan Studies</u>, vol. 9, (1977 – 1978), p. 45;

تتوفر في ميناء أبوللونيا المغمور تحت مياه البحر عدة ملامح فريدة من نوعها منها التاريخ المبكر نسبيا مابين القرنين السابع والسادس ق.م، ولاحقاً أثناء فترة على مستويات أحدها فوق الأخر، فلم يتم العثور على ميناء مماثل يعود Trireme المعارك البحرية التي استخدمت فيها السفن ذات ثلاث صفوف من المجاديف لهذا التاريخ. ومعظم مرافق منطقة الميناء المغمور وهياكل الأرصفة موجودة في حالة جيدة، وما تحويه هذه المرافق من مباني مختلفة وتقنيات قديمة لها وظائف البعض منها لا تزال بدون تفسير. وكذلك وجود نظام كامل للتحصينات البحرية والجدران البحرية ولحواجز الأمواج البحرية المشيدة بالكتل الحجرية ودبش الحجارة بالرغم من انهيارها. بالإضافة إلى وجود طبقات متعددة لثلاثة أجبال من المباني على رصيف الميناء محفوظة في سياق التسلسل الطبقي من فترة الاستيطان المبكر حوالي 600 ق.م إلى الفترتين الهانستية والرومانية؛ للمزيد راجع:Stratigraphiesلحفريات

Nicholas C. Flemming, <u>Cities in the Sea</u>, Doubleday& Co., Inc., (New York, 1971); Baika, K., "Shipsheds of the Ancient Mediterranean", <u>Apollonia</u>, Cambridge University Press, eds. D. Blackman and B. Rankov, (2013), pp. 294-306.

⁵ Laronde, Andre, "Mission Archeologique Francise en Libya: Rapport sur la Campagne de Fouilles de Septembre 1995 a Apollonia", <u>Libya Antiqua</u>, vol. III-IV, (1996-1997), pp. 186,187;

الفرنسية في ليبيا تم تكليفها من قبل مركز الأبحاث عن الآثار في ليبيا، جامعة باريس – السوربون. وتجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية Centre de Recherches sur la Libye Antique de l'Universite de Paris-Sorbonne.

⁶ Ibid., pp. 240-242.

⁷ Ibid., pp. 242-243.

⁸ Ibid., pp. 162, 163.



العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

وحسب القياسات التي قام بها نيكلوس فلمنج لمنزلقات إيواء السفن Slipways في الجزيرة الغربية التي تقع في الحوض الغربي من الميناء (A9 إلى B9 في الشكل 1) والتي يتراوح عمقها عند بداية منحدر المنزلق ما بين 1.8 متر إلى 50 سنتيمتر أثناء تشييدها في فترة الاستيطان المبكر (600 إلى 500 ق.م)، وبما أن العمق الحالى هو 2.8 متر، إذن مستوى مياه البحر في تلك الفترة التي يرجح فيها تشييد تلك المنزلقات كان منخفضا بمقدار مترين عن مستوى البحر حاليا، مما يعني أن الساحل قد هبط بمقدار مترين منذ الذمن. ويبدو من مخطط حوض الأسماك piscine الذي يوجد أسفل الأكروبلوس في أقصى الحوض الخوض ألحوض الخوض 1 الشرقي (F16 في الشكل 1) أن الحافة التي هي الآن بعمق 2.5 مترا تحت سطح الماء كانت في الأصل ممر توجد به عدة درجات تقود من هذا الممر إلى أسفل الحوض وبما أنه لا توجد حركة مد وجزر كبيرة في البحر المتوسط، فقد كان من الشائع تشييد الأرصفة والطرق في الموانئ المحمية من الموج على ارتفاع عدة سنتيمترات فقط ولذلك فأن هذا يعد دليلاً آخر على ارتفاع مستوى مياه البحر بمقدار حوالي المترين مما يدل على هبوط الساحل بهذا المقدار تدريجيا من الفترة الرومانية وحتى وقتنا الحالي. 2 ويتضح كذلك من أرضية النفق Tunnel في صخور الجريتو B4) Grotto Reef في الشكل 1) أن مستوى سطح البحر قد كان منخفضاً نسبياً بأكثر من 2 متر عندما كان النفق قيد الاستعمال 3

وقام فريق البعثة الأثرية الفرنسية بإجراء دراسة إضافية على أبراج الممر المائي بين حوضى الميناء، وكانت نتيجة هذه الدراسة تقدير الفرق في مستوى البحر عند 3.5 متر، وقد اعتمدت هذه النتيجة على وجود إشارات من بقايا الأصداف البحرية التي تنمو على الصخور الكلسية Lithophaga على جوانب الأبراج. ⁴ وقد تم اختبار هذا المستوى على جميع المعالم المغمورة في الميناء وأدى إلى نتيجة مقبولة لحوالي 90% من تلك المعالم. 5 وبالإضافة إلى ذلك، سطح الجدران أسفل الأبراج الدفاعية في الممر المائي بين الحوضين منحوت من الصخور في الموقع مما يوحي بأنها كانت في السابق فوق مستوى سطح البحر $^{
m 0}.$

لقد ازدادت معرفة الأسباب العديدة المحتملة لتغير مستوى البحر منذ الأبحاث المبكرة في الخمسينيات إلى الثمانينيات من القرن العشرين، ولذا تعد الملاحظات المذكورة أعلاه صحيحة بصفة عامة، ولكن اصبح هناك تطور ا في شرح تلك النتائج بناءً على الأبحاث الحديثة. أكدت هذه الأبحاث.

¹ N. Flemming, Marine Archaeology, pp. 177-178.

² Ibid., p. 178.

³ N. Flemming, Cities in the Sea, p.111

ويعد النفق من المعالم الأثرية الاستثنائية الرائعة في المدينة، ويبلغ طوله حوالي 17 مترا وبارتفاع 2 متر وبعرض متر واحد وله أرضية مستوية تماماً، ويواجه مدخل النفق الحوض الغربي للميناء الأثري القديم ويؤدي إلى مرتفع صخري في الشمال الغربي، حيث يرجح إما أن يؤدي النفق إلى تحصينات دفاعية أو محاجر، للمزيد راجع:

N. Flemming, Cities in the Sea, pp. 107-108.

⁴ Baika, K., "Shipsheds of the Ancient Mediterranean", Apollonia, Cambridge University Press, eds. D. Blackman and B. Rankov, (2013), pp. 295-296.


⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

العدد الثاني / 2018م



الشكل (1): خريطة مدينة سوسة الأثرية تبين مرافق الميناء القديم والمعالم الأثرية القريبة من الشاطئ



Nicholas C. Flemming, Cities in the Sea, Doubleday& Co., Inc., (New York, 1971) المصدر:



كلية التأريخ والحضارة

العدد الثاني / 2018م

حسب معيار ضبط التوازن المائي الجليدي (Glacial Hydro Isostatic Adjustments (GIA) ارتفاعا لمستوى مياه البحر في هذه المنطقة ما بين 30 إلى 50 سنتيمتر خلال الألفى سنة الماضية. 1 ولكن، كان هناك اختلافا كبيرا في ارتفاع مستوى البحر في أماكن عديدة لأنها تشمل أيضاً التحركات التكتونية 2 والتي كانت في مدينة سوسة على الأغلب على شكل هبوط في مستوى الساحل. Tectonic movements بينما يعد الجبل الأخضر بصورة عامة منطقة مستقرة جيولوجيا، ولا توجد أدلة على تحركات كبيرة للطبقات الجيولوجية التي تعرف بالألواح الصخرية التكتونية Tectonic plates حيث قام الجيولوجيون بدراسة الطبقات الصخرية على عمق ستة أمتار في عدة مواقع ساحلية من درنة حتى بنغازي وكانت نتيجة هذا الفحص عدم وجود أي حركة كبيرة للطبقات الصخرية على طول هذا الامتداد.3 غير أن خبير الجيولوجيا في شركة أسو النفطية .Esso Oil Co ب. هاور د P. Howard قد تعرف على عدة تصدعات صخرية Faults

وبالنظر إلى بيانات الأدلة في فترات مختلفة: الأولى من منزلقات السفن حوالي 500 ق.م، والثانية من أبراج حماية الممر المائي بين الحوضين المؤرخة في ما بين الفترتين الرومانية والبيزنطية، نجد أن هذه الأدلة تشير إلى ارتفاع مدينة سوسة بحوالي 50 سنتيمتر ما بين التاريخين وربما بمقدار أعلى. ويرجح أن يكون السبب نشاط زلزالي (تحركات تكتونية) وذلك لعدم وجود أدلة في المواقع الأثرية الأخرى في البحر المتوسط عن هبوط في معيار ضبط التوازن المائي الجليدي (GIA) أثناء هذه الفترة. ⁵ إذن، طوال ألفي سنة هبطت المدينة حوالي 3 متر، ويعد هذا التغير النسبي في مستوى سطح البحر مكون من حوالي 30 إلى 50 سنتيمتر في ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج من معيار ضبط التوازن المائي الجليدي (GIA) و ما بين 2.5 إلى 2.7 متر من هبوط الساحل الناتج من التحركات التكتونية. 6

بالقرب من مدينة سوسة و التي يمكن أن تكون تفسير لهبوط مستوى الساحل. 4

 $\overline{^6}$ Ibid.

49

¹ Morhange, C., "Ports antiques et variations relatives du niveaumarin", <u>Géochronique</u>, no.130, (2014), pp.21-24; ضبط التوازن المائي الجليدي Glacial Hydro Isostatic Adjustments (GIA) هو عبارة عن ردة فعل مستوى البحر والقشرة الأرضية على ذوبان الغطاء الجليدي في نهاية آخر تجمد. لأكثر التقديرات دقة عن سبب التغير النسبي في مستوى البحر على الشواطئ التونسية والليبية

Anzidel, M., Antonioli, F., Lambeck, K., Benini, A., Soussi. M., & Lakhdar, R., "New insights on the relative sea level change during Holocene along the coasts of Tunisia and western Libya from archaeological and geomorphological markers", Quaternary International. no. 232, (2011), pp. 5-12,;

وراجع كذلك:

Lambeck, K. & Purcell, A., "Sea-level change in the Mediterranean Sea since the LGM: model predictions for tectonically stable areas", Quaternary Science Review, no.24, (2005), pp. 1969-1988.

للمزيد عن العمليات التكتونية وأنشطة الزلازل في ليبيا، راجع:

Ambraseys, N.N., "Material for the investigation of the seismicity of Tripolitania (Libya)", Boll. Geof. Teor., Appl., no. 26, (1984), pp. 143-153; , "Material for the investigation of the seismicity of Libya", <u>Libyan Studies</u>, no. 25, (1994), pp. 7-22.

³ N. Flemming, <u>Marine Archaeology</u>. p. 169.

⁴ Ibid.

⁵ Tsimplis, M., Spada, G., Marcos, M., & Flemming, N.C., "Multi-decadal sea level trends and land movements in the Mediterranean Sea with estimates of factors perturbing tide gauge data and cumulative uncertainties", Global and Planetary Change, (2011), pp. 63-76.



العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

وإذا ما كانت هذه القياسات صحيحة، فإن مستوى سطح البحر كان منخفضا بمقدار 2.5 مترا عن المستوى الحالي لعدة قرون تلت الاستيطان المبكر، وقد كان أسفل منزلقات السفن في الجزيرة الغربية على الأقل 30 سنتيمتر تحت سطح الماء. وأثناء الفترتين الرومانية والبيزنطية حدث ارتفاع في طبوغرافية المدينة بحوالي 50 سنتيمتر، فأصبحت منزلقات السفن والأرصفة جافة تماما، وتقلص قطر الحوض الغربي للميناء مما أدى إلى وجود حاجة لتشييد مجموعة أخرى جديدة من المرافق لتلاثم تقلص قطر الحوض والذي تفاوت ما بين 25 إلى 50 مترا أقل من قطر واجهة الميناء السابقة. أ وأخيراً، أثناء الفترة الرومانية المتأخرة أو بعدها (ربما في زلزال عام 365م)، أصبحت المدينة مغمورة بالمياه بحوالي 3 إلى 3.5 مترا. وتعد التواريخ والأحداث المذكورة أعلاه مجرد تقريبية، ولكن هناك دليل قاطع عن وجود تعديل لمباني ومرافق الميناء لتلاثم مستويين مختلفين لسطح البحر في تواريخ مختلفة. تقلص قطر الحوض الغربي بحوالي 25-50 مترا بعد مرحلة الارتفاع، وأصبحت الأرجح وجود اختلاف في ارتفاع منسوب مياه البحر في حوض البحر المتوسط من منطقة إلى أخرى كما تشير بقايا المعالم الأثرية المغمورة بالمياه في مدينة الإسكندرية والمنطقة الساحلية المحيطة بها والتي تتكون من عدة بلات ومرافئ ومباني أخرى تعود للفترات الإغريقية والهانستية والرومانية والبيزنطية حيث تم قياسها على عمق بليح أبوقير . 4

أما عن الفترة الحديثة، فليس هناك مجال للشك في التغيرات التي حدثت على شاطئ مدينة سوسة منذ بداية القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين وذلك لهبوط مستوى الساحل وارتفاع منسوب مياه البحر خلال هذه الفترة؛ ويتضح ذلك حين النظر إلى خريطة الأخوين بيتشي للمدينة في عام 1827 (الشكل 2) حيث أن الكثير من المعالم الأثرية التي كانت موجودة على الشاطئ آنذاك لم تكن مغمورة بمياه البحر مثل رصيف الحوض الشرقي ورصيف الحوض الغربي للميناء بجميع مرافقه ومنزلقات إيواء السفن في الجزيرة الغربية إضافة إلى الأبراج التي تحمي مدخل الممر المائي بين الحوضين. ويبدو من تلك الخريطة أن حافة شاطئ المدينة كانت على مسافة 150 متراً شمال موقعها الحالي. وقد استمرت هذه التغيرات على شاطئ المدينة خلال القرن العشرين كما تدل على ذلك مقارنة صور الباحثين الأثريين للمعالم القريبة من الشاطئ حوالي منتصف القرن بالصور التي التقطت لنفس المعالم في القرن الواحد والعشرين. 7

¹ Ibid.

² Ibid;

إن حقيقة حدوث زلزال عام 365 م قد تحث بعض الباحثين على ربط ذلك الحدث الجيولوجي بهبوط مستوى الساحل، ولكن إلى الآن لا توجد أي أدلة لهذا الربط وعلى الأرجح أن هبوط مستوى الساحل قد حدث تدريجيا؛ راجع:

N. Flemming, Marine Archaeology, p. 178.

³ Ibid.

⁴ Omran El Sayed Frihy & Essam A. Deabes et al., "Alexandria-Nile Delta coast, Egypt: update and future projection of relative sea-level rise", <u>Environmental Earth Sciences</u>, July 2010, pp. 117-130.

⁵ N. Flemming, 'Apollonia, a model harbor', <u>Structures Under Water</u>, vol. 18, (1961), pp. 174-175, fig. 1.

⁶ N. Flemming, <u>Marine Archaeology</u>, p. 176.

⁷ بالمقارنة ما بين صورة في أرشيف صور مراقبة آثار شحات تبين حجارة رصف شارع الديكومانوس في الستينيات من القرن العشرين التقطتها البعثة الأثرية لجامعة ميتشيجن (الصورة 3) في هذا الأثرية لجامعة ميتشيجن (الصورة 3) في هذا البحث، وصورة في عام 2012م تبين سقوط حجارة رصف شارع الديكومانوس في البحر (الصورة 4) في هذا البحث.


المجلة العلمية للدراسات التاريخية والحضارية العدد الثاني / 2018م


كلية التأريخ والحضارة

حصر المعالم الأثرية القريبة من الشاطئ والمهددة بمياه البحر

توجد عدة معالم أثرية كبرى في القطاع الغربي من المدينة تعود للفترات الهلنستية والرومانية والبيزنطية، وتتنوع وظائفها من إنشاءات دفاعية ومباني مدنية عامة ودينية مثل الأسوار وأبراجها والحمامات العامة والكنائس. وتعد بعض من هذه المباني مهددة حالياً بمياه البحر وخصوصاً في فصل الشتاء، وهي: البرج المستدير "البرج I" والبوابة الغربية (H1 في الشكل 1)، وما تبقى من حجارة رصف الشارع الرئيسي الممتد من الشرق للغرب (الديكومانوس ماكسيموس، H12 إلى G6 في الشكل 1)، والحمامات الرومانية العامة وما يسمى بالحمامات البيزنطية الغير مستكملة (H7 و H6 في الشكل 1)، والكنيسة الشرقية (H10 في الشكل 1). وقد يصل خطر المياه حتى إلى الأسوار المحاذية للبوابة الغربية وكذلك إلى الكنيسة الغربية (12 في الشكل 1)، وكذلك يصل تهديد مياه البحر إلى بقايا أساسات خشبة المسرح لمبنى المسرح الهلنستي-الروماني (H18 في الشكل 1) في القطاع الشرقى خارج تحصينات المدينة الأثرية مباشرة.

يعد البرج المستدير "البرج ا" من أهم المعالم الهلنستية الأكثر عرضة للانهيار حيث يوجد تصدع في جزء كبير منه ناتج عن حركة الأمواج القوية، حيث وصلت أمواج البحر إلى مستوى أعلى من الجهة الشرقية للبرج المستدير (الصورة 1)، وقد أكدت بعثة جامعة ميتشيجن Michigan University في الستينات من القرن العشرين تهديد مياه البحر لكل من البرج الأول المستدير والبوابة الغربية ويبدو انهيار كامل المبنى احتمال وارد. ويلاحظ





D. White, "Cartographic Surveys, Town Plan and Aqueduct", Libya Antiqua, vol. IV, 1976,

ديسمبر 2018

¹ ورقة عمل بعنوان "كيفية حماية البرج الأول المستدير أحد معالم مدينة سوسة المهددة بمياه البحر"، تم تقديمها من قبل الباحث في مؤتمر الملتقى الثاني لخيراء الآثار الوطنيين الذي أنعقد في مدينة بنغازي ما بين 20 -22 سبتمبر 2016. والجدير بالذكر أن هناك جدل حول وظيفة ما يسمى بالحمامات البيزنطية الغير مستكملة، حيث يشير رينيه ريبوفات R. Rebuffat أن المبنى منشأة صناعية خاص إما بدباغة الجلود أو الصباغة أو تجفيف وتحضير السمك، ويؤيد أندريه لاروند A. Laronde هذا الترجيح حيث يشير إلى أن المبنى هو منشأة صناعية؛ للمزيد راجع:

R. Rebuffat, J. D. Joulia, G. Monthel & E. Lenoir, "Note Preliminaire sur les Grande Therms d'Apollonia", <u>Libya Antiqua</u>, vols. 15-16, (1978-1979), p. 269; A. Laronde, "Apollonia de Cyrenaique: Archeologie et Histoire", <u>Journal des Savants</u>, Paris, De Boccard Edition Diffusion, (Janvier – Juin 1996), p.42.






العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

تساقط كتل حجرية متفاوتة الحجم في الجهة الغربية للبرج الأول حيث كونت هذه الكتل حاجز كاسر للأمواج مما منع وصول مياه البحر إلى أساسات البرج من هذه الجهة (الصورة 2)، وهذا يشير إلى أن الحل الأمثل لحماية المعالم الأثرية القريبة من شاطئ البحر هو تشييد مصد للأمواج على طول المنطقة المستهدفة التي تقدر بمسافة 515 مترا.

كما يشمل تهديد مياه البحر حجارة رصف الشارع الرئيسي للمدينة (الديكومانوس) حيث تبين صورة قديمة التقطتها بعثة جامعة ميتشيجن (الصورة 3) وجود معظم حجارة رصف الشارع في حالة جيدة آنذاك، وعند مقارنة هذه الصورة بالصورة التي قام الباحث بأخذها لنفس الموقع عام 2012م (الصورة 4) يتضح انهيار أجزاء كثيرة من حجارة الرصف خاصة الجزء الذي تطل عليه مباني الحمامات الرومانية العامة وما يعرف بالحمامات البيزنطية. وكلما طالت الفترة الزمنية بدون وجود حماية لحجارة رصف الشارع، ازداد احتمال الانهيار الكلي لما تبقى منها. وهذا التهديد بالانهيار جراء مياه البحر لحجارة رصف الشارع الرئيسي قد يصل لمباني كل من الحمامات البيزنطية الغير مستكملة والتي تقع على مسافة أمتار قليلة من الشارع الرئيسي. أما بالنسبة لمبنى الكنيسة الشرقية التي تبعد حوالي 35 مترا من الشاطئ فهي أيضاً مهددة بمياه البحر ولكن بدرجة أقل من المعالم الأثرية المذكورة أعلاه. ولهذا يكون شاطئ القطاع الغربي من المدينة الأثرية والتيارات البحرية، أما في القطاع الشرقي من المدينة الأثرية فالمنطقة المستهدفة بالحماية هي الشاطئ القريب من مبنى المسرح الهانستى—الروماني (الصورة 5)، ويمتد هذا الشاطئ لمسافة قصيرة لا تتجاوز 45 متراً تقريباً.

الصورة (1): صورة للجهة الشرقية من البرج الأول في مدينة سوسة الأثرية تظهر مستوى وصول الأمواج إلى المدماك الرابع من الأساسات



المصدر: تصوير الباحث

دىسمبر 2018

ورقة عمل للباحث في مؤتمر الملتقى الثاني لخبراء الآثار الوطنيين. 1

العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

الصورة (2): صورة من الجهة الشمالية الغربية للبرج الأول حيث نلاحظ تساقط الكتل الحجرية من أعلى البرج لتكون حاجز كاسر للأمواج



المصدر: تصوير الباحث الصورة في ستينيات القرن العشرين تبين حجارة رصف شارع الديكومانوس في مدينة سوسة الأثرية



المصدر: إعداد الباحث استنادا على البعثة الأثرية لجامعة ميتشيجن، أرشيف صور مراقبة آثار شحات



العدد الثاني / 2018م



كلية التأريخ والحضارة

الصورة (4): صورة في عام 2012م تبين سقوط حجارة رصف شارع الديكومانوس في البحر



المصدر: تصوير الباحث

المنطقة المستهدفة بمشروع الحماية

إن طبوغرافية الموقع ذو المستوى المنخفض للقطاع الغربي من الموقع الأثري للمدينة يجعله عرضة لأمواج وتيارات البحر، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المعالم الأثرية التي سبق ذكرها أعلاه. أما بالنسبة للقطاع الشرقي فارتفاعه عن مستوى سطح البحر بمقدار 24 مترا يحمي معظم معالمه الأثرية ما عدا مبنى المسرح الهانستي-الروماني المشيد في المنطقة المنخفضة من هذا القطاع. ولذا يعد القطاع الغربي من المدينة الأثرية المنطقة الأساسية المستهدفة بالحماية، ويصبح طول الشاطئ المستهدف بتشييد نظام الحماية من البوابة الغربية (الصورة 6) إلى نهاية شارع الديكومانوس الذي تطل عليه الكنيسة الشرقية (الصورة 7) يقدر بحوالي الغربية (الصورة 6) إلى نهاية شارع الديكومانوس الذي تطل عليه الكنيسة الشرقية المستهدفة باتجاه الشرق نحو الأكروبوليس لمسافة 100 متر تقريبا وذلك من أجل حماية تلك المنطقة التي توقفت فيها أعمال تتقيب البعثة الأثرية الفرنسية عام 2011م ، والمشتملة على الغرف الصخرية والأوعية المحفورة في الصخر وغيرها من المعالم الأثرية القريبة من الشاطئ في منطقة الأكروبوليس. وفي الجزء المنخفض من القطاع الشرقي فأن المنطقة المستهدفة هي الشاطئ القريب من المسرح الهانستي-الروماني بطول 45 متر تقريباً الشرقي فأن المنطقة المستهدفة هي الشاطئ القريب من المسرح الهانستي-الروماني بطول 45 متر تقريباً ولا 618 في الشكل 1). ومن أجل اختيار نوع التشييد الملائم لحماية الشاطئ في المنطقة المستهدفة يجب أولا

_

¹ D. White, "Excavations at Apollonia, Cyrenaica", American Journal of Archaeology, vol. 70, (1966), pp. 262-263.

² كان سبب توقف أعمال تتقيب البعثة الأثرية الفرنسية الأحداث التي حصلت عام 2011م.





كلية التأريخ والحضارة الثاني / 2018م

التعرف على أنواع الحماية المختلفة، ثم دراسة العوامل المتحكمة في قرار اختيار النوع الملائم للمنطقة المستهدفة، وأخيرا وضع الخطوط العريضة المتبعة في معايير التصميم.

الصورة (5): صورة تبين قرب وصول مياه البحر لمعالم مبنى المسرح الهلنستي-الروماني في القطاع الشرقي من مدينة سوسة الأثرية



المصدر: إعداد الباحث استنادا على Fadel Ali Mohamed, Apollonia: Port of Cyrene, Dar al-Anies Publishing, (Misurata, 2006)

اختيار النوع الملائم للحماية ومعايير التصميم:

يتطرق هذا الجزء من البحث لمعلومات ورسوم توضيحية عن الملامح الإنشائية لمشاريع حماية الشواطئ، حيث تكون التفاصيل عن هذه الحلول أساس لمقارنة كل نوع من هذه الإنشاءات مع الآخر. توجد أهمية لتعيين وفهم أسباب تعرية وتآكل الشواطئ لكلا من المدى القصير والطويل قبل مباشرة اختيار أي وسيلة لحماية الشواطئ، حيث أن تجاهل معرفة الأسباب قد ينتج عنه تصميم وإنشاء حلول غير فعالة لحماية الشاطئ، وعلى الرغم من أن أهم أعراض تآكل الشواطئ تحدث أثناء العواصف، إلا أنه هناك أسباب أخرى عديدة طبيعية وبشرية تحتاج إلى دراسة شاملة؛ الأسباب الطبيعية للتآكل هي التي تحدث نتيجة لرد فعل الشاطئ لتأثيرات الطبيعة، بينما التآكل الناتج عن التدخل البشري يحدث حينما يؤثر النشاط البشري في نظام الطبيعة. 1

¹ US Army Corps of Engineers, Shore Protection Manual, vol. II, Ch. 6, p. 1.





العدد الثاني / 2018م

كلية التأريخ والحضارة

إن أنواع الإنشاءات التي تستخدم لحماية الشواطئ تختلف حسب الغرض المراد منها وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الجدران الإسمنتية البحرية Seawalls والحواجز البحرية Bulkheads والحواجز البحرية الخطوط العريضة .Revetments ويعود الفرق بين هذه الأنواع أساسا للغرض من المصد، حيث يتم تحديد الخطوط العريضة للتشييد في فترة التخطيط لملائمة الغرض المقصود، وبصفة عامة تعد الجدران الإسمنتية البحرية إنشاءات ضخمة وهي مصممة لإعطاء أكبر مقاومة لقوة حركة الأمواج، أما الحواجز البحرية فهي تأتي بعدها في الترتيب من حيث الحجم وبينما لا تكون عرضة لحركة أمواج شديدة إلا أنها يجب أن يتم تصميمها لمقاومة





المصدر: تصوير الباحث المستهدفة بالحماية المستهدفة بالحماية

¹ Ibid.



جَافِعَ السِّنِيْد مُحْمِعِ السِّنِيْنِ كَالْسُلامِيَّةُ Mohmmad Bin Ali Assanosi University

كلية التأريخ والحضارة

العدد الثاني / 2018م



المصدر: تصوير الباحث

التآكل الناتج عن الأمواج في الموقع، أما بالنسبة للحواجز الحجرية فعلى العموم هي الأصغر حجما لأنها مصممة لحماية الشاطئ من التآكل الناتج عن حركة الأمواج أو التيارات البحرية؛ وتتقسم الحواجز الحجرية المستخدمة لحماية الشواطئ إلى نوعين: إما نوع أسمنتي صلب (جامد) يتم صبه في الموقع أو نوع مرن يتكون من وحدات منفصلة (الشكل 3). أ

الاعتبارات الرئيسية لاختيار نوع التشييد الأفضل لحماية الشاطئ هي: حالة الأساسات، والتعرض لحركة الأمواج، وتوفر مواد التشييد. بالنسبة لحالة الأساسات فهي يمكن أن تؤثر على اختيار نوع التشييد لأنه أولاً، يجب أن يكون الأساس ملائم لنوع التشييد؛ حيث أن أي تشييد يعتمد على الاختراق من أجل التثبيت والاستقرار بالطبع لن يكون ملائم لأساس صخري، أما إذا كان الأساس السفلي طري وناعم (رملي) فسيكون ملائم لتشييد كيان مكون من كتل حجرية بأحجام مختلفة أو أي نوع آخر من التشييد بخاصية مرنة. وثانياً، أي تشييد للأنواع الثلاث المذكورة أعلاه يمكن أن ينتج عنه هبوط في الأساس السفلي مما يسبب في انهيار التشييد؛ ولذا يجب حماية الجدار الأسمنتي البحري من تأثيرات الهبوط الناتج.

¹ Ibid.

² US Army Corps of Engineers, <u>Shore Protection Manual</u>, vol. II, Ch. 6, p. 13.


³ Ibid., Ch. 6, p. 14.

العدد الثاني / 2018م



كلية التأريخ والحضارة

الشكل (3): التصميم الهندسي لحاجز بحري حجري



المصدر: إعداد الباحث استنادا على

US Army Corps of Engineers, Shore Protection Manual, vol. II, Coastal Engineering Research Center, (Washington, D. C., 1984)

عن انخفاض الأساس وذلك لثقل الجدار نفسه. أما عن التعرض لحركة الأمواج فهي يمكن أن تكون العامل المتحكم في اختيار نوع التشييد لحماية الشاطئ وكذلك في اختيار التفاصيل الهندسية للتصميم؛ ففي المناطق المتعرضة لحركة أمواج قوية لا يمكن استخدام إنشاءات خفيفة حيث يتم استخدام جدران أسمنتية بحرية بشكل مقوس في تلك المناطق. أما من حيث عامل توفر مواد التشييد فهو متعلق بتكلفة التشييد؛ فإذ لم تكن مواد التشييد متوفرة محلياً بالقرب من الموقع، أو كان هناك نقص في المواد، يمكن أن تكون عملية تشييد حماية الشاطئ غير قابلة للتنفيذ اقتصاديا من حيث ارتفاع التكلفة، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى اختيار نوع آخر من التشييد بتكلفة أقل وبالطبع ستقل درجة الحماية المرجوة من هذا التشييد. 3

يجب الإيفاء بعدة معايير حين تصميم الإنشاءات الشاطئية وقد تكون هذه المعايير متناقضة في بعض الأحيان وهي تشمل: عوامل استقرار التشييد والأداء الوظيفي والتأثير على البيئة والتكلفة؛ مما يزيد من التحديات التي تواجه مهندس التصميم. وعادة ما يتم التعبير عن معايير استقرار التشييد بالشروط التي يجب أن تتوفر من أجل تحمل التشييد أقصى الظروف دون حصول أضرار كبيرة به. 5 هذه الظروف تشمل الأمواج الشديدة التي تحدث في فترات نادرة كل 50 أو 100 سنة، ويمكن أن تشمل هذه الظروف التغير في عمق

¹ Ibid.

² Ibid

³ Ibid.

⁴ Ibid., Ch. 7, p. 1.

⁵ Ibid.

جَامِعِتَالْسَيْسِيدُ كُلِينُ السِّينِ وَسِي الْسِبْدُوسِي الْسِبْدُ لَمِينَ الْسِبْدُ لَمِينَ الْسِبْدُ لَمِينَ Mohmmad Bin Ali Assanosi University

كلية التأريخ والحضارة

العدد الثاني / 2018م

المياه أو حوادث اصطدام بسفن كبيرة. أو يعتمد مدى الإيفاء بهذه المعايير على الوصول إلى حل وسط من أجل تخفيض تكلفة التشييد؛ حيث يمكن أن يدل التحليل على أن عواقب الأضرار العرضية تعد يسيرة بالمقارنة بارتفاع تكلفة التشييد من أجل الحماية من تأثيرات وقائع نادرة الحدوث. أما الأداء الوظيفي فيتم التعبير عنه بمصطلح التأثيرات المرغوب فيها التي يحدثها التشييد على البيئة المحيطة أو الوظيفة المقصودة بالتشييد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت معايير الأداء لحاجز بحري في ميناء معين يتم التعبير عنها بمصطلح أقصى أحوال للأمواج المسموح بها في منطقة الميناء؛ إذن يمكن تصميم الحاجز بميزات تؤثر على انتقال الأمواج للإيفاء بهذه المعايير. أو يمكن عند مراعاة الأداء الوظيفي للتشييد الوصول أيضاً إلى حل وسط من أجل الوصول إلى تكلفة مبدئية مقبولة حين تعد تكلفة إصلاح وصيانة العواقب الناتجة عن قصور الأداء يسيرة. وتطلب التكلفة العالية لمعظم الإنشاءات الشاطئية أن يكون تحليل المخاطر والتكلفة على مدى عمر المشروع جزء متكامل من جهود التصميم. 6

عند النظر في طبيعة شاطئ المنطقة المستهدفة بالحماية في مدينة سوسة الأثرية نجد أن حالة أساسات الموقع هي حجرية في جزء منها (الصورة 6) ورملية في الجزء الآخر (الصورة 7)، أما من حيث قوة أمواج البحر متوسطة معظم السنة بالمقارنة بأمواج المحيط العالية والشديدة ولكن تزداد قوتها أثناء فصل الشتاء، وبالنسبة لتوفر مواد التشييد محلياً فيمكن الحصول على المكونات الأساسية مثل الكتل الحجرية والحصى من المحاجر والكسارات القريبة من الموقع، أما المواد الأخرى مثل الأسمنت فهي متوفرة بالسوق المحلي، وهذه العوامل تخفض من تكلفة المشروع، ولذا حين أخذ جميع هذه الاعتبارات الرئيسية معاً يمكن الوصول إلى نتيجة اختيار نوع الحاجز الحجري البحري المعترح والتي يستوجب إنباعها من قبل مهندس المشروع بعد أخذ القياسات اللازمة يجب أن تتوفر فيها عوامل استقرار من حيث مقاومة الأمواج القوية وبالأخص في

¹ Ibid.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ يمكن الاستدلال على قوة أمواج البحر في فصل الشتاء على شاطئ مدينة سوسة بفحص الصورة (1) في هذا البحث للجهة الشرقية من البرج الأول حيث يتضح وصول الأمواج إلى المدماك الرابع من أساسات البرج، وكذلك الصورة (2) في هذا البحث للجهة الشمالية الغربية للبرج الأول تبين وصول أمواج البحر لمستوى أعلى في فصل الشتاء.




العدد الثاني / 2018م





كلية التأريخ والحضارة

الصورة (8): صورة تبين نوع الحاجز الحجري البحري في منطقة تشاسبيك بي بالو لايات المتحدة Bay, U.S.A



المصدر: إعداد الباحث استنادا على

US Army Corps of Engineers, <u>Shore Protection Manual</u>, vol. II, Coastal Engineering Research Center, (Washington, D. C., 1984)

فصل الشتاء، ويجب أيضاً مراعاة الأداء الوظيفي المتوقع من حيث توفير نسبة عالية من الحماية. 1 وتعد الآثار الجانبية لهذا المشروع ضئيلة جداً، فالمخاطر البيئية الناتجة عن تنفيذ مشروع الحماية تصل إلى أدنى حد، ولن

1 يجب على مهندس التصميم تحديد أحوال الأمواج وذلك بتقييم كل بيانات الأمواج التي تنطبق على موقع المشروع، وبينما توجد صعوبة في

ميله من الشاطئ المستند عليه؛ للمزيد راجع: ,Shore Protection Manual, vol. II, Ch. 7 ميله من الشاطئ المستند عليه؛ للمزيد راجع: ,VIII المستند عليه الم

pp. 3-5.

تأكيد البيانات من الملاحظة البصرية للأمواج القوية أثناء العواصف، ولكن الملاحظة البصرية يمكن أن تزود مهندس التصميم بإشارة إلى مقياس ارتفاع الأمواج وفترة ترددها واتجاهها ومدة العاصفة ومدى تكرر حدوثها، وقد تم تطوير معدات قياس لتحديد ارتفاع الموجة وفترة ترددها واتجاهها عند نقطة معينة، حيث يعد تحليل بيانات اتجاه الأمواج ضرورية للتصميم ولكن يمكن تقدير ها من بيانات اتجاه الرياح إذا تعذر قياسها بالمعدات؛ وهناك تأثير كبير لأحوال الأمواج على التصميم الهندسي من حيث استقرار التشييد وأدائه الوظيفي. وحالما يتم تقدير خصائص أحوال الأمواج، يجب على مهندس التصميم أن ينظر في إذ ما كان ارتفاع الأمواج يعتمد على عمق مياه البحر في منطقة الشاطئ. وربما تتفاوت قوة حركة الأمواج المؤثرة على تشييد الحماية (الحاجز الحجري البحري) عند عدة نقاط على طول التشبيد وكذلك يتفاوت مستوى المياه عند أي قطاع معين، ولهذا السبب يجب تقدير أحوال الأمواج على نقاط مختلفة على طول موقع التشبيد وعند مستويات مختلفة للمياه. وحالياً تتوفر عدة إجراءات تحليلية لتقدير أقصى قوة أمواج مؤثرة على التشبيد أو لحساب الأوزان المناسبة لوحدات الكتل الحجرية التي تشكل الحاجزي وتعد القياسات التي يقوم بها مهندس التصميم في الموقع مهمة جداً، إذ أنها تتحكم في ارتفاع الحاجز الحجري البحري ودرجة الحاجز الحجري. وتعد القياسات التي يقوم بها مهندس التصميم في الموقع مهمة جداً، إذ أنها تتحكم في ارتفاع الحاجز الحجري ودرجة

العدد الثاني / 2018م

المجلة العلمية للدراسات التاريخية والحضارية



كلية التأريخ والحضارة

يسبب مشروع الحماية أي تغيير أو تحوير على المعالم الأثرية القريبة من الشاطئ أو الآثار الغارقة، وذلك لأن منطقة الشاطئ المقترح إقامة مشروع الحماية عليها أصبحت منطقة فاصلة بعرض ما بين 10 إلى 50 متراً ما بين المعالم الأثرية على الشاطئ ومرافق الميناء الغارقة، حيث أن قوة الأمواج قامت بتفتيت وتحريك جميع أساسات المباني المتواجدة على الشاطئ كما يوضح تقرير أعمال التنقيب تحت الماء التي أجريت في 1 ميناء سوسة الأثري بإشراف فلمنج.

الخاتمة:

تعتمد عوامل ارتفاع منسوب البحر وهبوط مستوى الساحل في مدينة سوسة في الأساس على التغير التدريجي عبر فترات زمنية طويلة، حيث تشير كل الأدلة من فترة الاستيطان المبكر في القرن السادس ق.م إلى الفترتين الرومانية والبيزنطية من القرن الأول ق.م إلى القرن الرابع الميلادي إلى أن التغيرات في مستوى سطح البحر وهبوط مستوى الساحل في المدينة تعد حقيقة مثبتة، والخلاصة أن أقدم المباني في ميناء المدينة الأثري المغمور حاليا تحت سطح مياه البحر على عمق 2 متر تقريبا كانت أعلى من سطح البحر بحوالي 50 سنتيمتر. وحتى في الفترة الحديثة توجد أدلة واضحة على تغير شكل الشاطئ في المدينة وغمر المياه لبعض المعالم الأثرية منذ القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين.

لا شك في حدوث أضرار كبيرة للمعالم الأثرية القريبة من شاطئ البحر في مدينة سوسة خلال العقود الخمس الأخيرة جراء حركة الأمواج العالية والتيارات البحرية خصوصا في فصل الشتاء، ولذا هناك حاجة ملحة للتحرك لإنقاذ هذه المعالم الأثرية من خطر الانجراف والانهيار. وقد تم التوصل في هذا البحث إلى إمكانية تشييد حاجز بحري حجري على الشاطئ بطول 515 مترا ليكون مصدا للأمواج والتيارات البحرية. وقد قام الباحث بتحليل التأثيرات الجانبية للمشروع على كلا من المعالم الأثرية القريبة من الشاطئ والآثار الغارقة، وخلص إلى أن أي تأثيرات تحصل جراء هذا المشروع تعد طفيفة، وذلك لأن اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للمعالم الأثرية القريبة من الشاطئ ستضمن عدم إحداث أي تغيير أو تحوير على تلك المعالم أثناء تنفيذ المشروع، أما بالنسبة للآثار الغارقة فتفصلها عن منطقة مشروع الحماية منطقة فاصلة تمتد من الشاطئ إلى الشمال بعرض ما بين 10 إلى 50 مترا، وهذه المنطقة خالية تماما من أي معالم أثرية.

وتجدر الإشارة إلى أن معايير التصميم الهندسي للمشروع المقترح هي خطوط عريضة لتكون دليل للمسؤولين أثناء مرحلة التصميم والتعاقد مع الشركة المنفذة، أما الشكل النهائي لنظام الحماية فيعتمد على القياسات التي يقوم بها مهندس المشروع في الموقع. ويقر الباحث بصعوبة بدء تنفيذ المشروع في ظل العجز المالي الحالي الذي تواجهه ميزانيات جميع المصالح الحكومية، ولكن قد تم النظر في موضوع خفض التكلفة وذلك عن طريق توفر معظم مواد التشييد محليا إذ ما تم الشروع في مرحلة التصميم الهندسي ومرحلة التنفيذ

 $^{^{1}}$. راجع هامش رقم 10 في هذا البحث.



كلية التأريخ والحضارة

العدد الثاني / 2018م

وفقا للخطوط العريضة المقترحة في هذا البحث حين توفر التمويل من الجهات المختصة، وتكمن إمكانية تنفيذ هذا الحل في تعاون الجهات الحكومية المختصة مع مصلحة الآثار وإذ ما تعذر الحصول على تمويل لهذا المشروع من الجهات الحكومية ذات الاختصاص يمكن اللجوء إلى طلب تعاون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) UNESCO من أجل إيجاد مصادر تمويل بديلة، حيث أن من مهام هذه المنظمة حماية التراث الإنساني من الاختفاء. فكلما تأخر تنفيذ مشروع الحماية كلما تفاقمت الأضرار بهذه المعالم، ولذا يعد مدى سرعة تنفيذ الحماية عاملاً مهماً في إنقاذها والمحافظة عليها، وعندما يتم تنفيذ هذا المشروع سيكون نموذجا يحتذي به لحماية المواقع الأثرية القريبة من الشاطئ في المدن الأخرى.

وأخيراً، بما إن الميناء الأثري المغمور بمياه البحر أصبح عرضة للانتهاكات من قبل هواة جمع الآثار الغارقة وغيرهم، عليه يوصي الباحث بضرورة تشديد نظام الحماية من قبل الأجهزة الرقابية ذات العلاقة حتى يتم منع عمليات الغوص غير المرخص لها واستخراج اللقى الأثرية مثل الفخار والعملات والمنحوتات أو أية عناصر لمواد البناء الخاصة بالميناء المغمور بمياه البحر بدون آلية متابعة وجرد وتصنيف تحت إشراف واعتماد إدارة مصلحة الآثار.